

# YFT系列单输入通道数字式智能仪表

## 选型表

内容	代码及说明	
	YFT/	单显示
外形尺寸	A	横式160×80×125或竖式80×160×125 (W×H×L)
	B	96×96×112 (W×H×L)
	C	横式96×48×112或竖式48×96×112 (W×H×L)
	D	72×72×112 (W×H×L)
	E	48×48×112 (W×H×L)
面板形式	H	横式
	S	竖式
	F	方形
(LED显示的颜色 可按订货要求)	1	测量值(绿色)
	2	测量值(绿色)+设定值(红色)
	3	测量值(绿色)+测量值光柱(绿色)(限A、C型仪表)
	4	测量值(绿色)+测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色)限A-S型
	5	测量值(绿色)+测量值光柱(绿色)+设定值(红色)限A-S型
输入信号 (其它输入信号, 订货时说明)	E	热电偶K、S、R、B、N、E、J、T
	R	热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53
	I	直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
	V	直流电压(0~5)V、(1~5)V
	M	mV信号(订货注明范围)
	W	电位器500Ω~5000Ω
	L	远传压力表
	T	T0: 无报警 T1~T4: 1~4点报警 触点容量220V AC, 3A
变送输出 (独立供电, 全隔离。 10位D/A, 误差小于±0.5%, 或12位D/A, 误差小于±0.2%)	A0	无输出
	A1	电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
	A2	电压输出(0~5)V、(1~5)V
	A3	电压输出(0~10)V
	A4	其它输出
外供电源	B0	无外供电源
	B1	外供24V DC, 误差小于±5%, 50mA
	B2	外供12V DC, 误差小于±5%, 50mA
	B3	外供精密电压源, 误差小于±0.2%, 40mA
	B4	外供精密恒流源, 误差小于±0.2%, 0.1~10mA
通讯接口(注2) (选择modbus RTU通讯协议时, 订货需注明)	S0	无通讯接口
	S1	RS-232接口
	S2	RS-485接口
仪表电源	V0	85V~265V AC
	V1	10V~36V DC
打印功能(带硬件时钟)	P	P表示带打印功能, 不带可省略
	P1	P1表示带一体化打印机
非标准功能(注3)	N	N表示非标功能

\*注1: C、D、E型仪表限制为2点, A、B型限制为4点。

\*注2: 独立供电, 全隔离, 2400~19.2K仪表地址0~99, 应答延迟小于500μs。

\*注3: 按用要求, 包括外形, 显示方式, 清零, 报警锁定, 最大值记忆, 正负极性输入, 运算等等。



## 技术规格

### 基本技术规格

电 源: 85V~265V AC, 功耗小于7VA; 10V~36V DC, 功耗小于5VA;  
其它电源规格以随机说明书为准。

工作环境: 0°C~50°C, 湿度低于90%RH, 宽温范围的仪表需在订货时注明;  
显示范围: -1999~9999, 小数点位置可设定;

显示颜色: 测量值绿色, 设定值红色, 光柱红色, 或按订货要求;

显示分辨率: 1/10000;

输入信号类型: 电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表7种  
基本误差: 小于±0.2%FS;

测量分辨力: 1/60000, 16位A/D转换器;

测量控制周期: 0.2s。

### 选配件技术规格

报警输出: ◆ 10种报警方式, 通过设定选择。延时报警功能

◆ 继电器输出: 触点容量220VAC, 3A

◆ OC门输出(订货时注明): 电压小于30V, 电流小于50mA

变送输出: ◆ 光电隔离

◆ 4mA~20mA, 0mA~10mA, 0mA~20mA直流电流输出, 通过设定选择。  
负载能力大于600Ω

◆ 1V~5V, 0V~5V, 0V~10V直流电压输出, 需订货时注明

◆ 输出分辨力: 1/4000, 误差±0.2%FS

通讯接口: ◆ 光电隔离

◆ RS232、RS48, 在订货时注明

仪表地址0~99可设定

◆ 通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择, 低于2400的速率需在订货时注明

◆ 仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟: 以“#”为分界符的命令, 回答延迟小于500μs; 其它命令的回答延迟小于100ms

◆ 配套测试软件, 提供组态软件和应用软件技术支持

打印接口及打印单元:

◆ 内置硬件时钟, 停电不影响走时, 自动调整闰年, 大、小月

◆ 手动, 手动+定时, 手动+定时+报警三种打印方式通过设置选择

◆ 打印内容: 时间(年、月、日、时、分), 报警状态, 测量值, 工程量单位  
◆ 1台打印单元只能接1台仪表, 需要1台打印单元配接多台仪表时, 需选用智能打印单元

◆ 打印单元为16列字符型微型打印机, 供电方式与仪表相同, 特殊的打印要求可在订货时注明

外供电源: ◆ 普通电源: 用于给变送器供电, 输出值与标称值的误差小于±5%, 负载能力大于50mA

◆ 精密电源: 用于给压力、荷重等传感器供电, 输出值与标称值的误差小于0.2%, 负载能力大于40mA

◆ 24VDC, 12VDC, 5VDC或其它规格, 需在订货时注明

## 接线端子图

